

# Turvallisuustarkastukset

## Vuonna 2018

### TURVALLISUUSTOIMIKUNTA

#### Jäsenet

Kiinteistöpäällikkö		Sauli Ylitälo
Turvallisuusvalvoja	Vasikkasaaren tukikohta	Matti Tapanainen
Turvallisuusvalvoja	Kallioissaaren tukikohta	Hannu Ilonummi
Turvallisuusvastaava		Juhani Syrjänen

### Tarkastusosio 1: Toimintapaikat

<b>Vasikkasaaren tukikohta</b>		<b>12.7.18</b>
<b>Heinäsaaren kotisataman laiturit A, B ja Vasikkasaaren laituri C</b>		<b>12.7.18</b>
<b>Hevossaaren telakka-alue</b>		<b>12.7.18</b>

Liitteet: Tarkastuspöytäkirjat 6 kpl

**26 Turvallisuustarkastuslomakkeet**

**Turvallisuustarkastus** suoritetaan seuraavissa kohteissa: tukikohdat, kotisatama, telakointialue. Tarkastuksen suorittaa turvallisuusvastaava, turvallisuusvalvojat tai jaostojen vastuuhenkilöt. Jos tarkastuksessa ilmenee korjattavaa, pöytäkirja lähetetään korjaustoimenpiteistä vastaavan jaoston pj:lle, joka tekee korjausarvion. Pöytäkirjojen jakelu: seuran hallitus, turvallisuusvastaava ja seuran sihteeri, joka vastaa asiakirjojen säilyttämisestä. Tarkastettu kohde merkitään X:llä. Tarkastuksessa ilmenneet suurempien korjausten kustannusarviot tulee toimittaa syyskokousta varten, jaoston seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion päättämistä varten.

**26.1 Turvallisuustarkastuslomake**

<b>Heinolan Pursiseura HeiPs</b> <b>Päiväys: 12.7.2018</b>	<b>TARKASTUSKOHDE: TUKIKOHDAN RAKENNUKSET</b>
<b>Tekijät:</b>  Sauli Ylitalo Juhani Syrjänen	<b>Turvallisuustarkastuksen kohde ok- kunnossa tai ei kunnossa</b>  Vasikkasaaren tukikohta <input checked="" type="checkbox"/> Kallioissaaren tukikohta <input type="checkbox"/>  Päämökki <input checked="" type="checkbox"/> Sauna ja takkahuone <input checked="" type="checkbox"/> WC- rakennus <input checked="" type="checkbox"/> Grillikatot <input checked="" type="checkbox"/> Varasto <input checked="" type="checkbox"/>

Tarkastuskohde: Rakennukset	ok	ei	Korjaavat toimenpiteet	Korjauksen vastuuhenkilö
Rakennusten silmämääräinen tarkastus	x			
Kattotikkaat, kulkusillat ja suojakaiteet	x			
Kiuas, pata, kaminat, lauteet, tulisijat, tulisijan lattiapelti, rostit, tuhka-astiat	x		Vasikkasaaren saunan rosti palanut ja rikkoutunut. Vaihdataan uusi rosti	M. Tapanainen
Hormit, piiput, nuohoukset	x			
Muut sähkölaitteet	x			
EA - välineet ja merkinnät	x			
Palovaroittimet	x			
Sammutuspeitot	x			
Sammuttimet ja merkinnät	x		Päämökkin sammuttimen ulkomerkintä uusitaan. Aurinko syönyt merkin.	J. Syrjänen
Kaasuvalot, kaasugrillit, kaasuhella ja käyttöohjeet	x			
Kaasuhellan, Kaasuvalojen: letkut, putkistot, venttiilit	x		Päämökki: Kaasuhellan ja kaasuvalojen kumiset kaasuletkut on vaihdettava välittömästi, kaasuletkut ovat liian vanhat. Letkut tulee vaihtaa 5 vuoden välein. Saunarakennuksen kuminen kaasuletku vaihdetaan myös heti, letku liian vanha.	M. Tapanainen Letkun ikä 1984 ja 2003
Kaasupullot ja merkinnät	x			
Aurinkopanelit, aurinkosähköakut, akkuhapon valuma-altaat ja sähköiset sisävalot	x			
1. Tukikohtien ohjeet ja säännöt	x			
2. Ympäristöohje	x			
3. Hälytysohje,	x			
4. Nuohousohje	x			
5. Nestekaasun käyttöohje	x			
6. Sammutus- ja hätäpoistumisohje	x			
7. Elvytysohjeet Punainen risti	x			
Maaston käytävät ja maaston portaat	x			
Jyrkänteiden putoamisesteet	-	-		
Muu sammutuskalusto	-	-		
Merkinnät				
Metsurin kypärä, silmikko, kuulonsuojaimet ja moottorisaha	x			
Työvälineet, varastotilat, wc- tila, moottorisahan ohjeet	x			
Syttyvät nesteet ja merkinnät	x			
	x			
Puomi ja lukko	x			
Jäteastiat	x			
Pelastusvene, aivot ja veneen tappi	x			
Pursiseuran toimintapaikan tunnistekilvet HeiPs	x			
Muu kohde	x		Terhi 520 moottorivene, rekisteri U- 16146, on seisonut tukikohdan laiturissa useita viikkoja. tulee selvittää kenen vene on.	J. Syrjänen



**Turvallisuustarkastus** suoritetaan seuraavissa kohteissa: tukikohdat, kotisatama, telakointialue. Tarkastuksen suorittaa turvallisuusvastaava, turvallisuusvalvojat tai jaostojen vastuhenkilöt. Jos tarkastuksessa ilmenee korjattavaa, pöytäkirja lähetetään korjaustoimenpiteistä vastaavan jaoston pj:lle, joka tekee korjausarvion. Pöytäkirjojen jakelu: seuran hallitus, turvallisuusvastaava ja seuran sihteeri, joka vastaa asiakirjojen säilyttämisestä. Tarkastettu kohde merkitään X:llä. Tarkastuksessa ilmenneet suurempien korjausten kustannusarviot tulee toimittaa syyskokousta varten, jaoston seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion päättämistä varten.

## 26.2 Turvallisuustarkastuslomake

<b>Heinolan Pursiseura HeiPs</b> <b>Päiväys: 12.7.2018</b>	<b>TARKASTUSKOHDE: LAITURIT</b>		
<b>Tekijät:</b> Sauli Ylitalo Juhani Syrjänen	<b>Turvallisuustarkastuksen kohde: ok- kunnossa tai ei- kunnossa</b>		
	<b>Heinäsaari kotisatama:</b> Kotisataman laiturit: <b>A</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>B</b> <input type="checkbox"/> Vasikkasaaren laiturit <b>C</b> <input checked="" type="checkbox"/>		<b>1. Kallioissaaren tukikohta:</b> Kallioissaari: pontonilaituri <input type="checkbox"/>
	<b>2.</b> Kallioissaari: valehtelijoidenlaituri <input type="checkbox"/>	<b>3.</b> Kallioissaari: Virmailanpuolenlaituri <input type="checkbox"/>	<b>4.</b> Saunanlaituri <input type="checkbox"/>

Tarkastuskohde: Laiturit	ok	ei	Korjaavat toimenpiteet	Korjauksen vastuuhenkilö
Ajotiet ja tiepuomit, puomilukot	X			
Autojen parkkipaikka	X			
Laiturin portti, aitaus	X			
Jäteastiat ja jäteaitaus	X			
Valvontakamerat ja merkinnät	X			
Pääsähkökaappi	X			
Aallonmurtaja ja sähkövalot	X		Koivikko ja pajukko tulee kaataa syksyllä aallonmurtajalta.	Syksyllä
Laitureiden kävelysillat	X			
Laitureiden kiinnitykset, ketjut, ponttonit, alusrakenteet	X			
Laiturin aisat, poijut, Veneenkiinnitystolpat	X		Vasikkasaaren tukikohdan poijut ovat alkaneet uppoamaan, korjaus tulisi sisällyttää vuosisuunnitelmaan.	Hallitus
6 Maasähkötolppaa, kaapelit Maasähkön vikavirtasuojien toimivuus,	X			
4 Pelastusrengasta, 3 heittoliinaa	X			
2 Laituritikkaat	X			
Laiturikansien puhtaus	X			
Laiturin valot	-	-		
Pelastusveneet	-	-		
1. Kotisataman ympäristöohje	X			
2. Kotisataman hälytysohje	X			
3. Kotisataman ohjeet ja säännöt	X			
4. Sammutus- ja hätä poistumisohje	X			
Sammuttimet ja merkinnät	X			
Tavarankuljetuskärry	X			
Pursiseuran toimintapaikan tunnistekilvet HeiPs	X			
Laituripoijujen tarkastuspöytäkirjat	-			
Muu kohde:	-			
Huom.				



**Turvallisuustarkastus** suoritetaan seuraavissa kohteissa: tukikohdat, kotisatama, telakointialue. Tarkastuksen suorittaa turvallisuusvastaava, turvallisuusvalvojat tai jaostojen vastuuhenkilöt. Jos tarkastuksessa ilmenee korjattavaa, pöytäkirja lähetetään korjaustoimenpiteistä vastaavan jaoston pj:lle, joka tekee korjausarvion. Pöytäkirjojen jakelu: seuran hallitus, turvallisuusvastaava, ja seuran sihteeri, joka vastaa asiakirjojen säilyttämisestä. Tarkastettu kohde merkitään X:llä. Tarkastuksessa ilmenneet suurempien korjausten kustannusarviot tulee toimittaa syyskokousta varten, jaoston seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion päättämistä varten.

### 26.3 Turvallisuustarkastuslomake

<b>Heinolan Pursiseura HeiPs</b> <b>Päiväys: 12.7.2018</b>	<b>TARKASTUSKOHDDE: TELAKKA-ALUE</b>
<b>Tekijät:</b>  Sauli Ylitalo Juhani Syrjänen	<b>Turvallisuustarkastuksen kohde: ok- kunnossa tai ei- kunnossa</b>  <b>Telakka-alueen:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Kevään tarkastus <input checked="" type="checkbox"/> Syksyn tarkastus <input type="checkbox"/>

Tarkastuskohde: Telakka – alue ja vajarakennus	ok	ei	Korjaavat toimenpiteet	Korjauksen vastuuhenkilö
Ajotiet, puomi, puomilukot	x			
Autojen parkkipaikka	x			
Veneen nostoluiska	x			
Portin valot, kamerat ja valomasto	x			
Telakan vajarakennus	x			
1. Tulityöohje				
2. Telakan jätehuolto- ja ympäristöohje	x			
3. Telakointiohje	x			
4. Hälytysohje	x			
5. Sammutus- ja hätäpoistumisohje	x			
Sammuttimet 2 kpl x 43A183BC	x			
Sammuttimen merkintä EA- välineet ja merkintä	x		Sammuttimen merkinnät uusitaan.	J. Syrjänen
2 Sammutuspeitteet				
Kemikaalin torjunta: 2 muovisäkkirullaa, 2 isoa muoviasiaa, 1 lapio, 1 rautakanki, 1 käsisaha, 1 puukko. 1 äyskäri, 2 kerää narua, 2 muoviämpäriä	x			
Maasähkökaapit 1, 2, 3, vikavirtasuojat ja niiden toimivuus	x			
Laiturin kiinnitykset, laiturin alusrakenteet, laiturin törmäyssuojat	x			
Veneiden peite- ja katosrakenteet Veneen huoltotelineet, kiinteät ja siirrettävät	x			
Veneiden telakointikärryt Veneiden telakointipukit	x			
Veneiden aputiikat ja niiden lukitukset	-	-		
1 Pelastusrenkas ja 1 heittoliina	x			
Laiturin maakansi	x			
Pelastustiet	x			
Yleinen siisteys ja järjestys	x			
Pursiseuran toimintapaikan tunnistekilvet HeiPs	x			
Muu kohde	x	x	Luiskan vieressä on 3 kpl kyllästettyjä 18 metrin pituisiä pylvästä, joiden käyttö tulisi miettiä.	Hallitus

# TARKASTUS-OSIO 2

## 2018

### Tarkastus-osio 2: Toimintapaikat

Kallioissaaren tukikohta		30.6.18
Kallioissaaren laiturit 1,2,3,4		30.6.18
Hevossaaren telakka-alue		-

**26 Turvallisuustarkastuslomakkeet**

**Turvallisuustarkastus** suoritetaan seuraavissa kohteissa: tukikohdat, kotisatama, telakointialue. Tarkastuksen suorittaa turvallisuusvastaava, turvallisuusvalvojat tai jaostojen vastuuhenkilöt. Jos tarkastuksessa ilmenee korjattavaa, pöytäkirja lähetetään korjaustoimenpiteistä vastaavan jaoston pj:lle, joka tekee korjausarvion. Pöytäkirjojen jakelu: seuran hallitus, turvallisuusvastaava ja seuran sihteeri, joka vastaa asiakirjojen säilyttämisestä. Tarkastettu kohde merkitään X:llä. Tarkastuksessa ilmenneet suurempien korjausten kustannusarviot tulee toimittaa syyskokousta varten, jaoston seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion päättämistä varten.

**26.1 Turvallisuustarkastuslomake**

<b>Heinolan Pursiseura HeiPs</b> <b>Päiväys: 30.6.2018</b>	<b>TARKASTUSKOHDE: TUKIKOHDAN RAKENNUKSET</b>
<b>Tekijät:</b> Pekka Aarnio, Heikki Ilola Juhani Syrjänen	<b>Turvallisuustarkastuksen kohde ok- kunnossa tai ei kunnossa</b>
	Vasikkasaaren tukikohta <input type="checkbox"/> - Kallioissaaren tukikohta <input checked="" type="checkbox"/> X
	Päämökki <input checked="" type="checkbox"/> X Sauna ja takkahuone <input checked="" type="checkbox"/> X WC- rakennus <input checked="" type="checkbox"/> X Grillikatoks <input checked="" type="checkbox"/> X Varasto <input checked="" type="checkbox"/> X

Tarkastuskohde: Rakennukset	ok	ei	Korjaavat toimenpiteet	Korjauksen vastuuhenkilö
Rakennusten silmämääräinen tarkastus	x			
Kattotikkaat, kulkusillat ja suojakaiteet		x x x	WC- rakennuksen askelman betonilaatan sivulle ja eteen tulee asentaa rautakaide. Kirkon portaisiin tulee asentaa kaiteet. Päämökkin terassin kaiteiden alle tulee asentaa lautakaide estämään lapsen putoaminen.	P. Aarnio, H. Ilola Talkoo timpuri Talkoo timpuri
Kiuas, pata, kaminat, lauteet, tulisijat, rostit, tuhkat, tuhka-astiat, tulisijan edustan lattiapelti	x x x x	x	Saunan tulisijojen edustan lattiapellit ovat irti. Ne tulee kiinnittää massalla lattiaan.	H. Ilonummi
Hormit, piiput, nuohoukset	x			
Muut sähkölaitteet	x			
EA - välineet ja merkinnät	x			
Palovaroittimet	x			
Sammutuspeitot	x			
Sammuttimet ja merkinnät	x			
Kaasuhella ja käyttöohjeet	x			
Kaasuhellan letkut, putkistot, kaasuhellan venttiilit	x			
Kaasupullot ja merkinnät	x			
Aurinkopanelit, aurinkosähköakut, akkuhapon valuma-altaat ja sähköiset sisävalot	x x x		Akut: jos akut ovat akkuhappovalumattomia akkuja, valuma-altaita ei tarvitse olla.	H. Ilonummi
1. Tukikohtien ohjeet ja säännöt	x			
2. Ympäristöohje	x			
3. Hälytysohje,	x			
4. Nuohousohje	x			
5. Nestekaasun käyttöohje	x			
6. Sammutus- ja hätäpoistumisohje	x			
Maaston käytävät ja maaston portaat	x			
Jyrkänteiden putoamisesteet	x			
Muu sammutuskalusto	x			
Merkinnät				
Metsurin kypärä, silmikko, kuulonsuojaimet ja moottorisaha	x			
Työvälineet, varastotilat, wc- tila, moottorisahan ohjeet	x			
Syttyvät nesteet ja merkinnät	-	-		
Puomi ja lukko	-	-		
Tuhka-astia tynnyri täysi Jäteastiat	-	x	Tuhkan tyhjennysastiatynnyri on täysi. Se tulee tyhjentää.	H. Ilonummi
Pelastusvene, aivot ja veneen tappi	x			
Pursiseuran toimintapaikan tunnustekilvet HeiPs	x			
Muu kohde		x	Tukikohtavierailujen yöpymismaksun tilisiirtolomakkeissa havaittiin väärä tilinumero. Maksuja ei ole niiden perusteella voinut suorittaa. Grillikatoksen tulisijassa ei saa polttaa muovia. 2 kpl kieltotauluja katoksen <b>ovisuuhun</b> .	J. Syrjänen



**Turvallisuustarkastus** suoritetaan seuraavissa kohteissa: tukikohdat, kotisatama, telakointialue. Tarkastuksen suorittaa turvallisuusvastaava, turvallisuusvalvojat tai jaostojen vastuuhenkilöt. Jos tarkastuksessa ilmenee korjattavaa, pöytäkirja lähetetään korjaustoimenpiteistä vastaavan jaoston pj:lle, joka tekee korjausarvion. Pöytäkirjojen jakelu: seuran hallitus, turvallisuusvastaava ja seuran sihteeri, joka vastaa asiakirjojen säilyttämisestä. Tarkastettu kohde merkitään X:llä. Tarkastuksessa ilmenneet suurempien korjausten kustannusarviot tulee toimittaa syyskokousta varten, jaoston seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion päättämistä varten.

## 26.2 Turvallisuustarkastuslomake

<b>Heinolan Pursiseura HeiPs Päiväys: 30.6.2018</b>	TARKASTUSKOHDE: LAITURIT		
<b>Tekijät:</b> P. Aarnio H. Ilola J. Syrjänen	Turvallisuustarkastuksen kohde: ok- kunnossa tai ei- kunnossa		
	<b>Heinäsaari kotisatama:</b> Kotisataman laiturit: <b>A</b> <input type="checkbox"/> <b>B</b> <input type="checkbox"/> Vasikkasaaren laiturit <b>C</b> <input type="checkbox"/>		<b>1. Kallioissaaren tukikohta:</b> Kallioissaari: ponttonilaituri <input checked="" type="checkbox"/>
	<b>2.</b> Kallioissaari: valehtelijoidenlaituri <input checked="" type="checkbox"/>	<b>3.</b> Kallioissaari: virmailanpuolenlaituri <input checked="" type="checkbox"/>	<b>4.</b> saunanlaituri <input checked="" type="checkbox"/>

Tarkastuskohde: Laiturit	ok	ei	Korjaavat toimenpiteet	Korjauksen vastuuhenkilö
Ajotiet ja tiepuomit, puomilukot	-			
Autojen parkkipaikka	-			
Laiturin portti, aitaus	-			
Jäteastiat ja jäteaitaus	-			
Valvontakamerat ja merkinnät	-			
Pääsähkökaappi	-			
Aallonmurtaja ja sähkövalot	-			
Laitureiden kävelysillat	X		Virmailan puolen laiturin kansi alkaa olla melko laho. On mietittävä, milloin kannen remontti tehdään.	Hallitus
Laitureiden kiinnitykset, ketjut, ponttonit, alusrakenteet	x		Mietittävä, voisiko ponttonilaiturille menevän kulkusillan keskelle kokeilla kahta ruuvikiristettävää laituritolppaa tukemaan ja nostamaan siltaa ylös, koska ponttoni heiluu.	Hallitus
Laiturin aisat, poijut, Veneenkiinnitystolpat	x		Virmailan puolen laiturin peränkiinnityspoijut tulisivat saada paikoilleen ja uppoavat poijut uusia. Tähän työhön pitää saada ulkopuolinen urakoitsija.	Hallitus
6 Maasähkötolppaa, kaapelit Maasähkön vikavirtasuojien toimivuus,				
4 Pelastusrengasta, 3 heittoliinaa				
2 Laiturikkaat		x	Valehtelijoiden laiturin portaat tulee panna paikoilleen.	H. Ilonummi
Laiturikansien puhtaus	x			
Laiturin valot				
Pelastusveneet	x			
1. Kotisataman ympäristöohje	x			
2. Kotisataman hälytysohje	x			
3. Kotisataman ohjeet ja säännöt	x			
4. Sammutus- ja hätä poistumisohje	x			
Sammuttimet ja merkinnät	x			
Tavaran kuljetuskärry	-			
Pursiseuran toimintapaikan tunnistekilvet HeiPs	-			
Laituripoijujen tarkastuspöytäkirjat	-			
Muu kohde:				
Huom.				



**Turvallisuustarkastus** suoritetaan seuraavissa kohteissa: tukikohdat, kotisatama, telakointialue. Tarkastuksen suorittaa turvallisuusvastaava, turvallisuusvalvojat tai jaostojen vastuuhenkilöt. Jos tarkastuksessa ilmenee korjattavaa, pöytäkirja lähetetään korjaustoimenpiteistä vastaavan jaoston pj:lle, joka tekee korjausarvion. Pöytäkirjojen jakelu: seuran hallitus, turvallisuusvastaava, ja seuran sihteeri, joka vastaa asiakirjojen säilyttämisestä. Tarkastettu kohde merkitään X:llä. Tarkastuksessa ilmenneet suurempien korjausten kustannusarviot tulee toimittaa syyskokousta varten, jaoston seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion päättämistä varten.

### 26.3 Turvallisuustarkastuslomake

<b>Heinolan Pursiseura HeiPs</b> <b>Päiväys:</b>	<b>TARKASTUSKOHDE: TELAKKA-ALUE</b>
<b>Tekijät:</b>	<b>Turvallisuustarkastuksen kohde: ok- kunnossa tai ei- kunnossa</b> <b>Telakka-alueen:</b> <input type="checkbox"/> Kevään tarkastus <input type="checkbox"/> Syksyn tarkastus <input type="checkbox"/>

<b>Tarkastuskohde:</b> <b>Telakka – alue ja vajarakennus</b>	ok	ei	Korjaavat toimenpiteet	Korjauksen vastuuhenkilö
Ajotiet, puomi, puomilukot: 4 kpl kilpiä Alue osoite, kamera ja puomin sulkemiskilpi				
Autojen parkkipaikka				
Veneen nostoluiska				
Portin valot, kamerat ja valomasto				
Telakan vajarakennus				
1. Tulityöohje 2. Telakan jätehuolto- ja ympäristöohje			<b>Ei tarkastettu osio 3</b>	
3. Telakointiohje 4. Hälytysohje 5. Sammutus- ja hätäpoistumisohje				
Sammuttimet 2 kpl x 43A183BC				
Sammuttimen merkintä EA- välineet ja merkintä				
2 Sammutuspeitteet				
Kemikaalin torjunta: 2 muovisäkkirullaa, 2 isoa muoviasiaa, 1 lapio, 1 rautakanki, 1 käsisaha, 1 puukko. 1 äyskäri, 2 kerää narua, 2 muovämpäriä				
Maasähkökaapit 1, 2, 3, vikavirtasuojat ja niiden toimivuus				
Laiturin kiinnitykset, laiturin alusrakenteet, laiturin törmäyssuojat			<b>Ei tarkastettu osio 3</b>	
Veneiden peite- ja katosrakenteet Veneen huoltotelineet, kiinteät ja siirrettävät				
Veneiden telakointikärryt Veneiden telakointipukit				
Veneiden aputikkaat ja niiden lukitukset				
1 Pelastusrenkas ja 1 heittoliina				
Laiturin maakansi				
Pelastustiet				
Yleinen siisteys ja järjestys				
Pursiseuran toimintapaikan tunnistekilvet HeiPs				
Muu kohde				